


# Трёхфазная конфигурация системы Xantrex XW




Torque connections to the inverter DC terminals to 10-15 ft/lbs.

BATTERY LEGEND	
	Negative (-)
	Positive (+)

Actual cable requirements may vary.



## Конфигурация входов / выходов трехфазной системы XW с подключением трехфазного генератора



## Конфигурация внешнего переключателя-байпаса в трехфазной системе XW

